

095
US&STe
28/03/16



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

15-2

INDICAÇÃO Nº 16915

COCMJ12118

Retificação de solo na Rua Ideal Padrão, em toda a extensão, Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.



Considerando que a rua supramencionada não possui pavimentação e que as chuvas dos últimos dias contribuíram em muito para o desnivelamento desta, aumentando e causando novos buracos, que se somam aos que já existiam, prejudicando o tráfego de veículos automotores e até mesmo dos pedestres, solicito que seja enviada uma máquina a fim de retificar o solo. Desta maneira,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Retificação de solo na Rua Ideal Padrão, em toda a extensão, Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.


Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ADAIR DE SOUSA

SMRI / DAP,

EM 29/02/2016

À SMSP PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 22 de março de 2016

Controle Interno: **COCMJ12118**

De: SMSP/GS

Para: US2-Leste

Assunto: Referente a Indicação nº 16915

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana B. da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: _____

28/06/2016

Serviço foi executado

Celso Luiz Arantes

Celso Luiz Arantes

Diretor Técnico

De: SMSP/GS

04/07/2016

Para: SMRJI/DAP


Conforme manifestações do setor, o serviço foi executado.

Eric Arthur de Azevedo

Eric Arthur de Azevedo

Carimbo e Assinatura

Handwritten mark or signature in the top right corner.



Handwritten text or scribble located near the upper part of the vertical line.

Handwritten text located in the lower middle section of the page, near the bottom of the vertical line.