




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19372

Tapamento de buraco na Rua Barão de Jundiaí, 995 (Centro).




O leito carroçável da Rua Barão de Jundiaí, altura do nº. 995 (Centro), encontra-se com um buraco de grandes proporções, podendo causar avarias nos veículos que por ali circulam.

Sendo assim,


INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Barão de Jundiaí, 995 (Centro).

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
Dr. PACHECO




CRIS



SMRI/DAP

EM 18/07/2016

À SMO.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.


À SMRI/DAP,

*CONFORME SOLICITADO REPAROS FORAM EXECUTADOS
POR OPERAÇÃO TAPA BURACO EM 11/09/16..*



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/DOPB/SMO

12/09/16



Eng. Robson J. Apezato
Chefe de Divisão
DivPav/DOPB/SMO

**21/09/2016 -
SMSP/DIVPAV
SISTEMA**