



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMRZ
MAP

INDICAÇÃO N° 16856

COCMJ12025

Substituição das lâmpadas que estão queimadas próximo ao número 680 da Avenida Malota (Malota).



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição das lâmpadas que estão queimadas próximo ao número 680 da Avenida Malota (Malota).


Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2016.


PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'

SMRI/DAP

Em, 23/02/2016

À SMSP, para análise e manifestação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a hand-drawn oval border.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 16 de março de 2016

Controle Interno: COCMJ12025

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 16856

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

16/08/2016

serviço de iluminação pública concluído em
31/05/16, foi trocado lâmpada e relê.
Deixe para ciência e arquivo.

Carimbo e assinatura

Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP / PMJ

De: SMSP/GS

18/08/2016

Para: SMRI/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração
Carimbo e assinatura

7.10
b. v.