




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMCZ
DAP

INDICAÇÃO Nº 18143

COOM 13158

Substituição das lâmpadas queimadas em oito postes de iluminação na Rua das Palmeiras (Recanto da Prata).



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição das lâmpadas queimadas em oito postes de iluminação na Rua das Palmeiras, no Recanto da Prata.


Sala das Sessões, em 26 de abril de 2016.


PAULO SÉRGIO MARTINS,
'PAULO SÉRGIO - Delegado'

SMRI/DAP

EM 04/05/2016

À SMSP.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.

Jundiaí, 02 de junho de 2016

Controle Interno: COCMJ13158

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 18143

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

16/08/2016

serviço de iluminação pública concluído em
08/06/16, foram trocados lâmpadas, reator e relé.
Segue para ciência e arquivo.

Carimbo e assinatura

Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP / PMJ

De: SMSP/GS

Para: SMRI/DAP

18/08/2016

Conforme manifestação do setor, o serviço foi exe-
cutado.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura