




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

17
18
27
55

INDICAÇÃO Nº 17855

COOMJ12848

Urgentes providências quanto ao fluxo contínuo de água e desmoronamento entre as ruas Armando Rigolo e João Trevisan, no acesso ao Residencial dos Cravos (Bairro Fazenda Grande).



A Rua João Trevisan, em seu trecho na continuidade da Rua Armando Rigolo, é a única via de ligação direta entre grande parte do Bairro Fazenda Grande e o Residencial dos Cravos.

Nesse trecho, há um constante fluxo de água oriundo do talude que margeia a via, que torna o local arriscado para o tráfego de pedestres. O problema tornou-se mais grave com o desmoronamento de parte do talude, que obstruiu a calçada e obriga os pedestres a trafegarem pela rua.

Considero que precisa ser identificado o mais rápido possível o motivo dessa infiltração e a tomada de ações necessárias para a solução do problema para evitar seu agravamento.

Sendo assim, **INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as urgentes ações, junto ao setor competente, para providências quanto ao fluxo contínuo de água e desmoronamento entre as ruas Armando Rigolo e João Trevisan, no acesso ao Residencial dos Cravos, no Bairro Fazenda Grande.


Sala das Sessões, em 12 de abril de 2016.

PAULO MALERBA

SMRI/DAP

Em, 19/04/2016

À SMSP, para análise e manifestação.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

Jundiáí, 18 de maio de 2016

Controle Interno: COCMJ12848

De: SMSP/GS

Para: US5-Oeste

Assunto: Referente a Indicação nº 17855

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

20/05/2016

O TALUDE ESTA ESTAVEL, NÃO ESTA ESCORREDO
AGUA, O FATO OCORRE QUANDO CHOVE

Teófilo Cavalcanti
Diretor de US-5/S.M.S.P.

Carimbo e assinatura

De: SMSP/GS

23/05/2016

Para: SMRI/DAP

Segue despacho do Mtor

Eric

Eric Arthur de Azevedo
Assessor Municipal
Carimbo e assinatura

