



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

SMZC/MAP

COOMJ14044

INDICAÇÃO Nº 19269

Substituição de lâmpada queimada na Av. São João, em frente ao 611 (Bairro Ponte São João).



Na Av. São João, em frente ao nº. 611 (Bairro Ponte São João), existe um poste de iluminação que está com a lâmpada queimada, dificultando a visibilidade por parte dos motoristas.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpada queimada na Av. São João, em frente ao 611 (Bairro Ponte São João).


Sala das Sessões, em 05 de julho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'

SMRI/DAP

EM 08/07/2016

À SMSP.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



Jundiaí, 08 de agosto de 2016

Controle Interno: COCMJ14044

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 19269

Para análise e manifestação. Após, retornar.



Juliana B. da Silva


Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

01/09/2016

Serviço de iluminação pública concluído em
20/08/16.

Dezja para ciência e arquivo.



Carimbo e assinatura


Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP - PMJ

De: SMSP/GS

Para: SMRJI/MAP

01/09/2016

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.



Juliana B. da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura