



Câmara Municipal de Jundiaí


Estado de São Paulo

AMBI/DAP

000M314124

INDICAÇÃO Nº 19386

Substituição de lâmpada queimada na Rua Rachid Jorge Cury, defronte ao nº. 33 (Jardim do Lago).



O poste existente na Rua Rachid Jorge Cury, defronte do nº. 33 (Jardim do Lago) está com a lâmpada queimada, situação que deixa o local muito escuro, no período noturno.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpada queimada na Rua Rachid Jorge Cury, defronte ao nº. 33 (Jardim do Lago).


Saia das Sessões, em 12 de julho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PAGHECO
'Dr. PAGHECO'

SMRI/DAP

EM 18/07/2016

À SMSP.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



Jundiaí, 18 de agosto de 2016

Controle Interno: COCMJ14124

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 19386

Para análise e manifestação. Após, retornar.


Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

06/09/2016

serviço de iluminação pública concluído em
27/08/16, foi trocado lâmpada.

Segue para ciência e arquivo.


Carimbo e assinatura


Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP / PMJ

De: SMSP/GS

Para: SMR/II/DAP

29/09/2016

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.


Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração
Carimbo e assinatura