



Câmara Municipal de Jundiaí


Estado de São Paulo

CMJ/DP

000014122

INDICAÇÃO Nº 19387

Substituição de lâmpada queimada na esquina da Rua Trinta de Julho com a Rua Dino (Bairro Ponte São João).



O poste existente na esquina da Rua Trinta de Julho com a Rua Dino (Bairro Ponte São João) encontra-se com sua lâmpada queimada, situação que dificulta a visibilidade do local

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpada queimada na esquina da Rua Trinta de Julho com a Rua Dino (Bairro Ponte São João).

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016.


ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'

505
4875

SMRI/DAP

EM 18/07/2016

À SMSP.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



Jundiaí, 18 de agosto de 2016


Controle Interno: COCMJ14122

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 19387


Para análise e manifestação. Após, retornar.


Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

06/09/2016

Serviço de Iluminação Pública concluído.
Deque para ciência e arquivo.


Carimbo e assinatura


Marcelo de Oliveira Carúso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP-PMU

De: SMSP/GS

Para: SMRI/DAP

29/09/2016

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.


Juliana B. da Silva
Assistente de Administração
Carimbo e assinatura