



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO N° 17042**

Manutenção no asfalto próximo ao número 492 da Rua Dr. Hegg (Vila Arens) para solucionar problema de afundamento de pista.



**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção no asfalto próximo ao número 492 da Rua Dr. Hegg (Vila Arens) para solucionar problema de afundamento de pista.

Sala das Sessões, em 1º de março de 2016.


  
**PAULO SERGIO MARTINS**  
'PAULO SERGIO - Delegado'

SMO/DivPav  
RECEBIDO  
22/03/2016

**SMRI/DAP**

**Em 07/03/2016**

À **SMO**, para análise e manifestação.



**FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA**

Diretor de Assuntos Parlamentares

À SMRI/DAP,

Conforme vistoria realizada no local indicado em 29/03/2016 foi constatado que o reparo foi executado por operação tapa-buraco que atende diariamente a cidade.



---

*Erik Luiz Machado*  
Chefe de Seção  
Manutenção de Pavimentação  
DivPav/DOPB/SMO  
**30/03/2016**