




**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 18142**

Manutenção do asfalto e tapamento de buracos na Rua das Palmeiras (Recanto da Prata).



*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do asfalto e tapamento de buracos na Rua das Palmeiras, no Recanto da Prata.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2016.


  
PAULO SERGIO MARTINS  
'PAULO SERGIO - Delegado'

SMO/Div.Pav  
RECEBIDO  
11/05/2016

/rho f .

SMRI/DAP  
EM 06/05/2016

À SMO.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.

AO ENGº ROBSON,

CONFORME VISTORIA REALIZADA NO LOCAL EM 10/05/16  
VERIFICAMOS QUE A RUA EM QUESTÃO, POSSUI PARTE DE  
SEU LEITO EM CONCRETO, PARTE EM TERRA E AINDA PARTE  
EM RESTOS DE ASFALTO QUE NÃO CONTA COM QUALQUER  
TIPO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ASSIM ENCAMINHAMA-  
MOS PARA POSSÍVEL ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO  
E INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL.



EIR LUIZ MACHADO  
Chefe de Seção  
Manutenção de Pavimentação  
DivPav/DOPB/SMO

10/05/16



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo


SMD

MS 2  
Jundiaí  
29/11/15

COCMJ 11067

INDICAÇÃO Nº 15.575

Nivelamento e colocação de cascalho na Rua das Palmeiras (Colônia).




**CONSIDERANDO** que a Rua das Palmeiras, no bairro Colônia, encontra-se totalmente esburacada;

**CONSIDERANDO** que essa situação torna a rua impraticável quanto à acessibilidade,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento e colocação de cascalho na referida via pública.

Sala das Sessões, em 03 de novembro de 2015.


  
RAFAEL ANTONUCCI

Rec Div Rev  
18/04/16  
03/06/16

SMRI/DAP

Em, 09/11/2015

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA  
Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 28 de dezembro de 2015

Controle Interno: **COCMJ11067**

De: SMSP/GS

Para: US2-Leste

Assunto: Referente a Indicação nº 15575

Para análise e manifestação. Após, retornar.

  
Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMO :

21/03/2015

Fazer o encaminhamento p/ SMO  
pois já aconteceu reunião entre representantes  
desta secretaria e os moradores locais com a promessa  
de ASPACTAR.

  
Celso Luiz Arantes  
Diretor Técnico

De: SMSP/GS

21/03/2016


Para: SMO

Para análise e manifestação após retornar

Carimbo e assinatura

AO Dir / DOPB / SMO.  
Engº Ari.

Tendo em vista a atual situação dos Recursos disponíveis, bem como a grade de Obras que estamos executando a maioria viabilizadas por parcerias, solicitamos orientação a respeito da solicitação.



Engº Robson J. Azevedo  
Chefe de Divisão  
DivPav/DOPB/SMO

11/05/96

SECRETARIA DE OBRAS  
CIVIL E URBANA

systeme 03/02/16  
195228



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASFALTO/GALERIAS

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO: RECANTO DAS PALMEIRAS - BAIRRO DA COLÔNIA

EXTENSÃO: 360,00 M LARGURA: 6,00 E 7,00 M ÁREA: 2.380,00 M<sup>2</sup> DATA: 07/06/2016

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.          | QUANT.  | P.U. ( R\$ ) | TOTAL ( R\$ ) |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| <b>1-PAVIMENTAÇÃO: TRÁFEGO LEVE</b>                           |                |         |              |               |
| CONCRETO FCK 20 COM PEDRISCO P/ GUIA E SARJETA                | m <sup>3</sup> | 0,00    | 306,80       | 0,00          |
| BICA CORRIDA RECICLADO ( ESPESSURA: 0,15 m )                  | ton            | 434,00  | 35,00        | 15.190,00     |
| BINDER ( ESPESSURA: 0,0 m )                                   | ton            | 0,00    | 224,98       | 0,00          |
| C.B.U.Q. ( ESPESSURA: 0,05 m )                                | ton            | 315,00  | 234,00       | 73.710,00     |
| PINTURA ASFÁLTICA ( RM 1C )                                   | kg             | 1711,00 | 1,870        | 3.199,57      |
| CIMENTO COMUM   | Sc             | 0,00    | 25,65        | 0,00          |
| PÓ DE PEDRA   | ton            | 0,00    | 29,00        | 0,00          |
| SUB-TOTAL:  |                |         |              | 92.099,57     |
| <b>2-DRENAGEM:</b>  |                |         |              |               |
| LASTRO DE BRITA   | m <sup>3</sup> | 0,00    | 90,00        | 0,00          |
| CIMENTO COMUM   | Sc             | 0,00    | 25,65        | 0,00          |
| PEDRISCO LAVADO   | ton            | 0,00    | 29,00        | 0,00          |
| PEDRA I   | m <sup>3</sup> | 0,00    | 100,00       | 0,00          |
| PÓ DE PEDRA   | ton            | 0,00    | 29,00        | 0,00          |
| FERRO 3/16"   | barra          | 0       | 8,00         | 0,00          |
| FERRO 3/8"  | barra          | 0       | 32,00        | 0,00          |
| FERRO 1/4"  | barra          | 0       | 14,20        | 0,00          |
| FERRO 1/2"  | barra          | 0       | 51,00        | 0,00          |
| TUBO Ø 0,40 ( PA-1 )  | m              | 0,00    | 37,90        | 0,00          |
| TUBO Ø 0,50 ( PA-1 )  | m              | 0,00    | 49,00        | 0,00          |
| TUBO Ø 0,60 ( PA-1 )  | m              | 0,00    | 64,50        | 0,00          |
| TUBO Ø 0,80 ( PA-1 )  | m              |         | 100,00       |               |
| TUBO Ø 1,00 ( PA-1 )  | m              |         | 173,00       |               |
| TUBO Ø 1,20 ( PA-1 )  | m              |         | 270,00       |               |
| CHAMINÉ ( 34 UNIDADES )                                       | Tijolos        | 0       | 0,25         | 0,00          |
| TAMPÃO ( UNIDADES )   | Pç             | 0       | 350,00       | 0,00          |
| LAJE CONCRETO C/FURO ( 1,80 X 1,80 X 0,15 )                   | Pç             |         |              |               |
| LAJE CONCRETO S/FURO ( 1,80 X 1,80 X 0,15 )                   | Pç             |         |              |               |
| LAJE CONCRETO S/FURO ( 1,20 X 1,20 X 0,10 )                   | Pç             |         |              |               |
| POÇO DE VISITA ( 34 UNIDADES )                                | bloco ( 20 )   | 0       | 2,70         | 0,00          |
| BOCA DE LOBO SIMPLES ( 8 UNIDADES )                           | bloco ( 15 )   | 0       | 2,18         | 0,00          |
| BOCA DE LOBO DUPLA ( 48 UNIDADES )                            | bloco ( 15 )   | 0       | 2,18         | 0,00          |
| GRELHA BL ( UNIDADES )  | Pç             | 0       |              |               |
| GRELHA BL ( UNIDADES ( FERRO REDONDO 7/8" )                   | barra          | 0       | 54,95        | 0,00          |
| GRELHA BL ( UNIDADES ) COM FERRO CHATO 2 1/2 X 3/8"           | barra          | 0       | 91,70        | 0,00          |
| SUB-TOTAL:  |                |         |              | 0,0           |
| RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO:<br>Eng.º VALDIR DA CRUZ PATRÃO |                |         | TOTAL:       | #REF!         |

OBS: Para realização dos serviços, deverá ser considerado o quantitativo do material estimado relacionado acima, que no decorrer da execução da obra, poderá sofrer pequenos ajustes. Os preços unitários dos materiais são meramente ilustrativos, obtidos através do Registro de Preços da Prefeitura, fornecendo à época uma perspectiva de custo que poderá sofrer alterações quando da execução da obra e/ou negociação com os fornecedores.



PROCESSO: INDICAÇÃO CMT Nº 15.575  
18.142


FOLHA: \_\_\_\_\_

SMO/DOAB EM 07.06.16

A  
SMRI/DAP

FOI FEITO UMA REUNIÃO COM OS  
MORADORES SUGERINDO UMA PARCERIA,  
ONDE A SMO ENTRARIA COM A MÃO-  
DE-OBRA E EQUIPAMENTOS; E OS MORAD-  
RES COM OS MATERIAIS

SÓ QUE ATÉ A-GORA NÃO ATOUVE  
NENHUMA MANIFESTAÇÃO DOS MORADORES.

  
Engº Ari José Marinho  
Diretor de Obras Públicas  
Secretaria Municipal de Obras