

03/12/16
11/02/16




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

35.2

INDICAÇÃO Nº 16321

COOMJ 11568

Troca de tampa de boca de lobo na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, altura do nº 415 (Jardim São Camilo).



CONSIDERANDO que esta é uma demanda dos moradores, pois a referida tampa esta danificada, causando preocupação;

CONSIDERANDO a necessidade de segurança de todos que passam pela calçada da referida rua, que podem se acidentar ao pisar sobre a tampa quebrada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de tampa de boca de lobo na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, altura do nº 415 (Jardim São Camilo).


Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2015.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'

SMRI/DAP

Em, 18/12/2015

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 05 de fevereiro de 2016


Controle Interno: **COCMJ11568**

De: SMSP/GS

Para: US2-Leste

Assunto: Referente a Indicação nº 16321

Para análise e manifestação. Após retornar.


Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: _____

06/05/2016


Serviço Executado


Celso Luiz Arantes
Carimbo e assinatura
Diretor Técnico

De: SMSP/GS
Para: SMRUI/DAP

10/05/2016

Conforme manifestações do setor, o serviço foi executado.


Eric Arthur de Azevedo
Assessor Municipal
Carimbo e assinatura

1950-1951
1952-1953

1954-1955
1956-1957