



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMZ/DAF

INDICAÇÃO Nº 17.711

COOMJ 12786

Melhorias na iluminação pública do cruzamento entre a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Dr. Olavo Guimarães (Vila Arens).



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam da falta de iluminação e solicitam manutenção das lâmpadas dos postes localizados no cruzamento entre a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Dr. Olavo Guimarães, na Vila Arens, para ampliar a visibilidade de quem passa pelo local;

CONSIDERANDO que o referido trecho fica escuro à noite, o que causa muita insegurança para quem circula por ali, pois acaba favorecendo a prática de delitos;

CONSIDERANDO que, além da insegurança, a falta de luminosidade dificulta a mobilidade urbana e contribui para os riscos de acidentes, pois a baixa visibilidade impede motoristas e pedestres de enxergar obstáculos que possam surgir pelo caminho,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de melhorias na iluminação pública do referido cruzamento.


Sala das Sessões, em 05 de abril de 2016.


DIRLEI GONÇALVES
"Pastor Dirlei"

SMRI/DAP

Em 11.04.2016

À SMSP, para análise e providências cabíveis.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

Jundiaí, 10 de maio de 2016

Controle Interno: COCMJ12786

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 17711

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

11/05/2016

serviço de iluminação pública realizado em
29/06/16, foram trocados lâmpadas, relês, reator
e base de relê.

Deixe para ciência o arquivo.

Marcelo de Oliveira Caruso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP/PMJ

Carimbo e assinatura

De: SMSP/GS

13/10/2016

Para: SMRI/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi ex-
cutado.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura