



Jundiá, 01 de Dezembro de 2016.

COMUNICADO EXTERNO Nº. 1426/16 S.M.T./D.O.T./DIR

A

SMRI/DAP

A/C Sr. Fábio Araújo Santana

Ref.: Indicação 19.521/16 - Vereador Gerson Sartori

Controle interno nº 5445/16

Em resposta a solicitação para realização de estudos para instalação de redutor de velocidade na Rua Vitor Marcelo de Castro, no Parque Cidade Jardim II, temos a informar que quanto a instalação de redutor de velocidade estamos impossibilitados de atender a indicação tendo em vista que trata-se de via em declive, contrariando o disposto na Resolução nº 600 de 24/05/2016, que define padrões e critérios para a instalação do dispositivo, porém emitimos a ordem de serviço n.º 6416/2016 para reforço da sinalização na via com pintura de eixo e proibição de estacionamento em um dos lados da via de modo a organizar o fluxo viário e aumentar a segurança

A ordem de serviço deverá ser executada de acordo com o cronograma da Divisão de Implantação de Sinalização.

Atenciosamente,

Rogério Alves dos Santos
Diretor do Depto de Operações de Trânsito

