

Itatiba, 12 de abril de 2017

C-CRB-CJU-0339-17


À

Câmara Municipal de Jundiá

Ilmo. Sr. Gustavo Martinelli (presidente)

Rua Barão de Jundiá, 128 – Centro

Jundiá - SP



Assunto: Solicita melhoria na segurança viária na entrada do Jardim Tarumã SPA-067/360

Ref.: Of.PR/DL 84/2017 – Requerimento à Presidência nº 48

Prezado Senhor,

Em referência ao requerimento em epígrafe, o qual solicita melhoria na segurança viária na entrada do Jardim Tarumã, localizada na SPA-067/360, a Concessionária Rota das Bandeiras vem prestar os esclarecimentos necessários.

Informamos que em 06/04/2017 foi implantada uma sinalização provisória para ampliar a segurança e os conflitos viários existentes no acesso ao bairro Tarumã, localizado no km 1+500 da SPA-067/360, conforme pode ser visto no relatório fotográfico (anexo 01).

Conforme informado em reunião ocorrida nas dependências do condomínio Portal da Colina, no dia 10/04/2017, a operação será mantida até que seja aprovado o projeto de sinalização pela ARTESP, cuja previsão é de que aconteça até 15 dias contados a partir do dia 11/04/2017.

Após aprovação, será realizada a implantação definitiva de balizadores flexíveis com duas faixas refletivas para visualização diurna e noturna, para canalização do tráfego. Além de nova pintura horizontal, com faixa exclusiva para adentrar o bairro Tarumã e sinalização vertical.

Sendo assim, colocamo-nos a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Douglas Longhi

Julio Cesar Duarte Perdigão

Documento anexo:

1. Relatório fotográfico.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



SPA
067/360

km

1+300

FOTO 1



SPA
067/360

km

1+300

FOTO 2