


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo



INDICAÇÃO Nº 18.600



Urgente limpeza de bocas de lobo existentes entre os nºs 715 e 727 da Rua Brasil (Vila Isabel Éber).



No trecho da Rua Brasil compreendido entre os nºs 715 e 727, na Vila Isabel Éber, existem duas bocas de lobo que não estão drenando a água adequadamente, mesmo das chuvas de menor intensidade, o que indica que pode haver algum tipo de entupimento.

Nas mais recentes chuvas, apesar de rápidas, formaram-se grandes poças de água naquele local, prejudicando o trânsito de pedestres e automóveis.

Por esses motivos,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabiveis, junto ao setor competente, para urgente limpeza das bocas de lobo no referido endereço.

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2016.

À **SMSP**, para conhecimento e manifestação.

FÁBIÓ DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares





Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

Jundiaí, 23 de junho de 2016

Controle Interno: COCMJ13596

De: SMSP/GS Para: Limpub Assunto: Referente a Indicação nº 18600 Para análise e manifestação. Após, retornar. Juliana B. da Silva Juliana B. da Silva Secretaria Municipal de Serviços Públicos	
Para: SMSP/GS	<u>30</u> / <u>06</u> /2016
Servico REDUIZ	LDDO.
/	
	,
Carin	nbo e assinatura is Ap. Rodrigues
Luco	is Ap. Roungues
Direto	or Serviços Urbanos
De: SMP GS	OF 107-12016
	<u>05</u> / <u>07</u> /2016
Para: SMRI NAP	
. 0)
Con forme manifesta	cao do ntor o mino foi
	1
executado.	

Eric Arthur de Azevedo

Carimbo e assinatura

