



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 106/2017

COOMJ16015

Operação tapa buracos na Av. São Paulo, Vila Arens.



Considerando que a Avenida São Paulo é uma via de tráfego intenso e que buracos nessa via prejudicam sobremaneira o trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de operação tapa buracos, devido a sua existência no cruzamento com a Rua Major Paulo Maria Gonzaga de Lacerda e em frente aos números: 226, 348, 364 e 374.

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2017.

VALDECI VILAR MATHEUS

Valdeci Vilar

SMSP/DIVPAV
RECEBIDO
16/03/2017

SMRI/DAP

Em, 10.02.2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 24 de fevereiro de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



Adilson Rodrigues Rosa

Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS - At. Eng. Robson / M.g

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.




Roberto Pozzani

Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

06/02/17

DS/UGISP/SP/DIVPAV
A/C.: ENG. ROBERTO POZZANI.

Após vistoria, em 15/03/2017, constatou-se que o reparo foi executado por operação tapa buraco que atende diariamente a cidade.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/SMSP

17/03/2017

S
DIVPAV
17/03

De: UGISP/GG

24.05.17

Para: UGCC/MAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi executado.



Juliana Baidi da Silva
Assistente de Administração