

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 109/2017

000.MJ.15977

Tapamento de buracos na Avenida Olavo Guimarães, Vila Arens.



Considerando a existência de buracos em frente aos números 96 e 215 da Avenida Olavo Guimarães,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento de buracos na referida via.

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2017.


VALDECI VILAR MATHEUS
'Valdeci Vilar'

SMSP/DIVPAV
RECEBIDO
16/03/2017

SMRI/DAP

Em, 10.02.2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 24 de fevereiro de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.

Adilson Rodrigues Rosa

Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.

Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS


Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.

Roberto Pozzani

Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

DS/UGISP/SP/DIVPAV
A/C.: ENG. ROBERTO POZZANI.

Após vistoria, em 15/03/2017, constatou-se que o reparo foi executado por operação tapa buraco que atende diariamente a cidade.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/SMSP
17/03/2017

S
DIVPAV
17/03

De: UGISP/GG

24.05.17

Para: UGCC/MAP

Conforme manifestações de MTOR, o serviço foi executado.



Juliana Bardi da Silva
Assistente de Administração