

Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

4272

INDICAÇÃO Nº 342

COCMJG270

Tapamento de buraco junto à lombada, em frente ao número 250 da Rua Barão do Rio Branco (Vila Arens).



Em frente ao número 250 da Rua Barão do Rio Branco há um buraco junto à lombada, causando grandes transtornos aos motoristas.

Por esse motivo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento do buraco no local especificado.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.

VALDECI VILAR MATHEUS



SMRI/DAP

Em, 01/03/2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.


JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 09 de março de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.


Adilson Rodrigues Rosa
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.


Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS = *Mep/Eng. Robson*

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.


Roberto Pozzani
Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

**UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DIVPAV**

Jundiaí, 05 de Abril de 2017

Ao **Engº Robson José Apezato**
Chefe de divisão / Pavimentação

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação tapa buraco em 03/04/2017.


Att.,



Erik Luis Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

De acordo, segue para deliberação.



Robson José Apezato
Chefe de Divisão / Pavimentação

De: UGESP/OG

01.06.17

Para: UGCC/MAP

Conforme manifestação do mto, o serviço foi executado.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

