



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

825

**INDICAÇÃO N° 344**

COCMJ 16272

Tapamento de buraco no cruzamento da Rua Narciso Marquesin com a Avenida Humberto Cereser (Jardim Vera Cruz).

ENCAMINHE-SE.  
  
Presidente  
21/02/2017

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no cruzamento da Rua Narciso Marquesin com a Avenida Humberto Cereser, Jardim Vera Cruz.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.

  
VALDECIVILAR MATHEUS

SMRI/DAP

Em, 01/03/2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



**JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS**  
Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 09 de março de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais  
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



**Adilson Rodrigues Rosa**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



**Eduardo César Valença**  
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS

*- Rep/Eng. Robson*  
Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



**Roberto Pozzani**  
Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

**UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
SERVIÇOS PÚBLICOS  
DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DIVPAV**

*Jundiaí, 02 de Maio de 2017*

Ao **Engº Robson José Apezato**  
Chefe de divisão / DIVIPAV

*Conforme solicitado, reparo foi executado por operação "tapa buraco" em 28/04/2017.*

*Att.,*




---

**Erik Luis Machado**  
Chefe de Seção  
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Executivo de Manutenção e Serviços/ UGISP  
**Engº Roberto Pozzani.**

*De acordo, segue para deliberação.*



---

**Engº Robson José Apezato**  
Chefe de Divisão / DIVIPAV  
3-5-17

De: UGE SP/CG

02.06.17

Para: UGCC/ SAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi executado.

Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração