

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

3242

INDICAÇÃO N° 348

COOMJG 276


Tapamento de buracos na altura dos números 698 e 708 da Rua Daniel Paulo Nasser (Torres de São José).

ENCAMINHE-SE.

Presidente
21/02/2017

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos na altura dos números 698 e 708 da Rua Daniel Paulo Nasser, Torres de São José.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.


VALDECIR VILAR MATHEUS

SMRI/DAP

Em, 01/03/2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 09 de março de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



Adilson Rodrigues Rosa
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS

- *Mcp / Eng. Robson*

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



Roberto Pozzani *21/03/17*
Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS


UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DIVPAV

Jundiaí, 12 de Abril de 2017

Ao **Engº Robson José Apezato**
Chefe de divisão / Pavimentação

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação "tapa buraco" em 10/04/2017.


Att.,



Erik Luis Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

De acordo, segue para deliberação.



Robson José Apezato
Chefe de Divisão / Pavimentação

De: UGISA/UGS

02.06.17

Para: UGCC/DAP

Conforme manifestação de ston, o serviço foi executado.



Juliana Baidi da Silva
Assistente de Administração