



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

R  
DIV PAU  
24/03/17

8362

COC.MJ.16396

**INDICAÇÃO N° 452**

Tapamento de buracos na Rua Ibiporã, altura do número 223, Vila Comercial.



Em frente ao número 223 da Rua Ibiporã há dois buracos que causam transtornos ao trânsito local.

Diante disso,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento dos buracos no local citado.

Sala das Sessões, em 01 de março de 2017.

**VALDECIVILAR MATHEUS**  
*Valdeci Vilar*

SMRI/DAP

Em, 07/03/2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



**JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS**

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 15 de março de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais  
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



**Adilson Rodrigues Rosa**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.

**Eduardo César Valença**  
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS *MAP/Eng Robson*

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



**Roberto Pozzani** *20/03/17*  
Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS


**UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DIVPAV**

*Jundiaí, 12 de Abril de 2017*

Ao **Engº Robson José Apezato**  
Chefe de divisão / Pavimentação

*Conforme solicitado, reparo foi executado por operação "tapa buraco" em 10/04/2017.*


*Att.,*



**Erik Luis Machado**  
Chefe de Seção  
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais  
**Sr. Roberto Pozzani.**

*De acordo, segue para deliberação.*



**Robson José Apezato**  
Chefe de Divisão / Pavimentação

De: UGESP/ GG

02.06.17

Para: UGCC/ SAP

Conforme manifestação do stov, o curso foi executado.



Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração