

US4
25/11/16




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

05-4

INDICAÇÃO Nº 20482

COCM=15005


Manutenção no leito carroçável da Avenida do Retentém (Bairro Traviú).



Considerando que a Avenida do Retentém, no Bairro Traviú, necessita urgente de manutenção do seu leito carroçável, que, por ser ainda de terra, apresenta vários trechos quase intransitáveis devido ao seu mau estado de conservação, sendo necessário a aplicação de cascalho, nivelamento e compactação do solo, para eliminação dos buracos, saliências e do barro em tempos de chuvas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção no leito carroçável da Avenida do Retentém, Bairro Traviú.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS





Jundiaí, 24 de novembro de 2016


Controle Interno: **COCMJ15005**

De: SMSP/GS

Para: US4-NORTE

Assunto: Referente a Indicação nº 20482

Para análise e manifestação. Após, retornar.




Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

28/12/2016

Executado a manutenção
da estrada na data de 27/12/16.


Engº Dirceu Guerino Conti
SMSP - US NORTE


Carimbo e assinatura

De: SMSP/GS

04/01/2017

Para: SMRIL/DAP

Conforme manifestação do rten, o serviço foi
executado.



Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração
Carimbo e assinatura