

# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 21059

COCMJ15490

Operação "tapa-buracos" na Rua Carlos Ângelo Mathion (Jardim Tamoio).




Considerando que na Rua Carlos Ângelo Mathion, Jardim Tamoio, há vários buracos, em frente aos números 828, 859, 867, 901, 983, 1.062, 1.084, 1.145 e 1.682, que estão ocasionando transtorno no trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para operação "tapa-buracos" na via mencionada.

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2016.


  
VALDECI VILAR MATHEUS



**SMRI/DAP**

**Em, 12/12/16**

À **SMSP**, para análise e providências cabíveis.



**FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA**

**Diretor de Assuntos Parlamentares**

Em, 21 de fevereiro de 2017.

**SMSP/GS**

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais  
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



**Adilson Rodrigues Rosa**

Secretário Municipal de Serviços Públicos

**SMSP/GS**

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



**Eduardo César Valença**  
Diretor Técnico – SMSP/GS

**SMSP/GS** - AP. Eng. Robson/MMS

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



**Roberto Pozzani**

Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

SMRI/DAP

Após vistoria, em 03/03/2017, constatou-se que o reparo foi executado por operação tapa buraco que atende diariamente a cidade.



**Erik Luiz Machado**  
Chefe de Seção  
Manutenção de Pavimentação  
DivPav/SMSP

07/03/2017


S  
14/01/17

De: UGIPP/SG

Para: UGCC/DAP

08.05.17

Conforme manifestação de atos, o serviço foi executado.



Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração