

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 21061

COC.MJ.15492


Operação "tapa-buracos" na Rua Adamantina, altura dos nº 14 e 150 (Jardim Tamoio).



Considerando que na Rua Adamantina, altura dos nº 14 (esquina para a Rua Carlos Angelo Mathion) e 150, no Jardim Tamoio, existem buracos que estão ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para operação "tapa-buracos" nos locais mencionados.

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS


SMSP/DIVPAV
RECEBIDO
02/03/2017



SMRI/DAP

Em, 12/12/16

À **SMSP**, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 21 de fevereiro de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



Adilson Rodrigues Rosa

Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS - AT - Eng. Robson / MAP

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



Roberto Pozzani

Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

SMRI/DAP

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação Tapa Buraco, em 07/03/2017.




Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/SMSP
10/03/2017

De: UGISP/QG

08.05.17

Para: UGCC/DAP

Conforme manifestação do rto, o serviço foi executado.



Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração