



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 21170

C00MJ15753

Reparo na camada asfáltica da Rua João Piccolo, n.º 120 (Vila Comercial).



Considerando que na Rua João Piccolo, altura do n.º 120, Vila Comercial, há um trecho em que a camada asfáltica apresenta irregularidade (ondulação e buraco), o que necessita de reparos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na camada asfáltica da referida via pública.

Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS

SMSP/DivPAV
RECEBIDO
02/03/2017

SMRI/DAP

Em, 22/12/2016

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 22 de fevereiro de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



Adilson Rodrigues Rosa
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS

AT. Eng. Robson - MDP
Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



Roberto Pozzani
Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

DS/UGISP/SP/DIVPAV
A/C.: ENG. ROBERTO POZZANI.

Após vistoria, em 15/03/2017, constatou-se que o reparo foi executado por operação tapa buraco que atende diariamente a cidade.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/SMS
16/03/2017

S
DIVPAV
17/03

a UGCC/DAP

segue despacho do setor


Juliana Baldi da Silva 19.06.17
Assistente de Administração