

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 19/OUT/2017 15:11 079040

Ofício PRES nº 177/2017


Jundiaí, 18 de Outubro de 2017.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Valdeci Vilar Matheus

DD.Vereador do Município de Jundiaí



Ref.: Indicação 3936.

Assunto: Reparos ao redor de tampão de bueiro na latura do número 209 da Av. Nami Azém (bairro Colônia).

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GMA, na pessoa do Engº. Antônio Carlos Chequin – Gerente de Manutenção de Água.

“O Tampão de esgoto já foi nivelado com o pavimento asfáltico no endereço indicado em ofício anexo.”

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.


Atenciosamente,

Eduardo Santos Palhares

Diretor Presidente

DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP



OK

INDICAÇÃO Nº 3.936

Reparos ao redor de tampão de bueiro na altura do número 209 da Avenida Nami Azém (bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

J. L. L.
Presidente

19/09/2017

Considerando a existência de um tampão de bueiro com buracos em todo seu contorno,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de reparos ao redor de tampão de bueiro na altura do número 209 da Avenida Nami Azém, Colônia.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2017.

[Signature]
VALDECIVILAR MATHEUS

DAE S.A. JUNDIAÍ 000899 26/SET/17 14:47

A
GME

*Vem fazer se é responsabilidade DAE.
Caso positivo, fazer como providências de reparo.
Após retorno a SUP.*

[Signature]
Eduardo Pereira da Silva
Diretor Superintendente
DAE SIA - Água e Esgoto