







CAMARA M. JUNDIAI (PROTOCO) 11/JAN/2018 13:59 079713

Ofício PRES nº 04/2018

Jundiaí, 10 de Janeiro de 2.018.

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

À

Câmara Municipal de Jundiaí Ilmo. Srº Valdeci Vilar Matheus. DD. Vereador do Município de Jundiaí.

Ref.: Indicação 5.326

Assunto: Reparo em tampão de bueiro na Rua Londrina, altura do número 446 (Vila Maringá /

Jardim Martins).

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GMA, na pessoa do Engº. João José Viveiros - Diretor de Manutenção.

"Informamos que o pavimento ao redor do P.V. foi reparado conforme solicitação (foto em anexo)." Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Eduardo Santos Palhares

Diretor Presidente

DAE SIA - Agua e Esgoto

Jundiai USP



INDICAÇÃO Nº 5.326

Reparo em tampão de bueiro na Rua Londrina, altura do número 446 (Vila Maringá/Jardim Martins).

Presidente
05/12/2017

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Rua Londrina, altura do número 446, em Vila Maringá, que apresenta buracos em seu entorno, o que está causando transtornos ao trânsito local.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2017.

VALDE¢I VILAR

'Delano'







