

CÂMARA M. DE JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 20/03/2018 14:48 - 000000080144

Ofício PRES nº 58/2018

Jundiaí, 16 de março de 2017.

À


Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Romildo Antônio da Silva

DD.Vereador do Município de Jundiaí

Ref.: Indicação 5182.

Assunto: Tapamento de buraco na Rua Jair Peres, defronte ao número 359 (Vila Jundiainópolis).



Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GME, na pessoa do Engº. Antônio Carlos Chequim – Gerente de Manutenção de Água.

“ O Reparo do pavimento asfáltico já foi executado pela DAE S/A no endereço indicado. Segue foto do local. ”

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Santos Palhares

Diretor Presidente

DAE S/A - Água e Esgoto

Jundiaí / SP

UGCC/DAP, em 30/11/17

À(o) UGISP


Para análise e manifestação.

Em, 20 de dezembro de 2017.

UGISP/GG

Ao Coordenador Executivo de Manutenção e Serviços Públicos
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.


TIAGO ADAMI
Diretor do Departamento
de Apoio Parlamentar



Adilson Rodrigues Rosa

Gestor Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

UGISP/NPGF

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.



Eduardo César Valença
Diretor NPGF/UGISP

UGISP/GG

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.

INFRA 03 JAN 2018



Roberto Pozzani

Coordenador Executivo de Manutenção e Serviços Públicos

OU DAG,

Segue para análise e providências cabíveis

JULIANA BALDI DA SILVA
Chefe de Divisão
UGISP/NPGF/DJA

06.02.18

À
DMA

Para conhecimento e providências.

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Superintendente
DAE S/A - Água e Esgoto

À GMA

Verificar e executar.

João José Viveiros
Diretor de Manutenção
DAE S/A - Água e Esgoto

AO ENGº CHEQUIN
SERVIÇO REALIZADO CONFORME FOTO ANEXA.

Mauro Siqueira de Godoi
Enca. Reg. Operacional
DAE S/A - Água e Esgoto


Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

Jundiaí, 05 de janeiro de 2018.

Indicação 5182/2017
Fls.02

À
DIVIPAV

Avaliar, se proceder, executar.




Eng.º Dirceu Guerino Conti
Diretor // D.I.U.
UGISP

Jundiaí, 09 de Janeiro de 2018

Ao Chefe de Divisão / DIVIPAV
Engº Robson José Apezato

Conforme vistoria realizada no local, verificamos que se trata de reparo a ser executado pela empresa DAE S/A.

Att.,



Erik Luis Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Executivo de Manutenção e Serviços Públicos / UGISP
Engº Roberto Pozzani.


De acordo, segue para deliberação.



Engº Robson José Apezato
Chefe de Divisão / DIVIPAV
10/01/18

À DMA

O reparo do pavimento asfáltico já foi executado pela DAE S/A no endereço indicado. Segue foto do local



Engº Antonio Carlos Chequin
Gerente de Manutenção de Água
DAE S/A - Água e Esgoto

09/03/2018

À SUP



João José Viveiros

Diretor de Manutenção
DAE S/A - Água e Esgoto

14/03/2018



Rua Jair Peres, 359

Vl Jundiainópolis

A
Peres

para habitação e abastecimento de água.

Eduardo Pereira da Silva
Eduardo Pereira da Silva
Diretor Superintendente
DAE SIA - Água e Esgoto