



Reforma e manutenção do Centro Comunitário Vila Esperança, situado na rua Guilherme Augusto Baad, nº 314 (Vila Esperança) - CEP: 13203-820.

Considerando que o bairro Vila Esperança é carente de lazer e atividades que estimulem e motivem as pessoas;

Considerando que o bairro conta com um próprio público direcionado à ações para a comunidade, porém este encontra-se deteriorado pelo tempo e abandonado (forro caindo, móveis degradados pela ação do tempo, conforme fotos anexa);

Considerando também que a população local sente muita falta das atividades promovidas no Centro Comunitário e anseiam pela reativação do mesmo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma e manutenção do Centro Comunitário Vila Esperança, situado na rua Guilherme Augusto Baad, nº 314 (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA
Rogério Ricardo

/gb







