



Tapamento de buraco na Rua do Centenário, nº 312 (Vila Nova Jundiaí) - CEP: 13210-660.

Considerando que no endereço mencionado houve uma intervenção da DAE S/A – Água e Esgoto, porém após o reasfaltamento, um buraco surgiu no local, prejudicando o tráfego de veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua do Centenário, nº 312 (Vila Nova Jundiaí).

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2022.

ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Juninho Adilson

/gb



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO I

