



Tapamento de buraco na Rua Professor Bruno Rezende de Camargo, próximo ao nº 162 (Vila Jundiainópolis) - CEP: 13.206-630.

Considerando que fui procurado por moradores da região que relatam a existência de buraco na via, próximo ao nº 162, que está causando inúmeros transtornos ao trânsito local, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres, além de aumentar os riscos de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Professor Bruno Rezende de Camargo, próximo ao nº 162 (Vila Jundiainópolis).

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA
Cícero da Saúde

/gb