



Repintura de sinalizações de solo da Rua Professor José da Silva Junior, Vila Lacerda (CEP: 13.214-071).

Considerando que em conversa com moradores da Vila Lacerda foi apontada a necessidade de aumentar a segurança do trânsito local através de melhorias na sinalização de solo das vias do bairro,

Considerando que a população considera essencial a sinalização de PARE nos cruzamentos e também a sinalização de faixas de rolamento e guias,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalizações de solo da Rua Professor José da Silva Junior, Vila Lacerda (CEP: 13.214-071).

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2022.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique