



Implantação de pavimentação asfáltica e manutenção em toda extensão da Rua Henrique Jahnel (Bairro Mato Dentro) - CEP 13.216-850.

Considerando que a Rua Henrique Jahnel localizada no Bairro Mato Dentro, está sem pavimentação asfáltica;

Considerando que em conversa com moradores do local foi apontada a necessidade de melhorias em toda a extensão da via, pois a mesma encontra-se intransitável;

Considerando que o pavimento está bastante desnivelado e irregular, comprometendo a segurança do trânsito local;

Considerando que essa situação gera transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas e pedestres, podendo também causar danos aos veículos e acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de pavimentação asfáltica e manutenção em toda extensão da Rua Henrique Jahnel (Bairro Mato Dentro) - CEP 13.216-850.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2023.

LEANDRO PALMARINI