



Substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito, na rua Vitória, no entrocamento com a rua Cuiabá (Vila Maria Genoveva) - CEP 13.203-030.

Considerando que na rua Vitória, no entrocamento com a rua Cuiabá, na vila Maria Genoveva, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito, no local supracitado.

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2023.

DOUGLAS MEDEIROS

/orb