



Substituição ou alinhamento de poste que sustenta a placa de trânsito, na Rua Rachid Jorge Cury, na esquina com a Av. Dr. Nelson Villaça (Jardim do Lago) CEP 13.203-740.

Considerando que na Rua Rachid Jorge Cury, na esquina com a Av. Dr. Nelson Villaça, no Jardim do Lago, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado;

Considerando que a sinalização é importante para orientar os motoristas, organizar o trânsito e aumentar a segurança de todos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento de poste que sustenta a placa de trânsito, no local supracitado.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2023.

**DOUGLAS MEDEIROS**

/hér