



Troca da tampa de cimento no passeio da Rodovia Vereador Geraldo Dias (sentido bairro-Centro), altura do posto de combustíveis Carinhoso (Vila Marlene).

Considerando que na Rodovia Vereador Geraldo Dias (sentido bairro-Centro), altura do posto de combustíveis Carinhoso, em Vila Marlene, existe uma tampa de inspeção de galerias de águas pluviais que está quebrada, podendo levar os pedestres à acidentes sérios,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca da tampa de cimento em calçada da Rodovia Vereador Geraldo Dias, no endereço acima citado.

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2024.

Eng.º Marcelo Gastaldo
Vereador