



Raspagem de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Maestro Frederico Nano (Vila Arens II) - CEP: 13.202-542

Considerando que o acúmulo de terra e mato nas guias e sarjetas atrapalham a circulação dos transeuntes e o escoamento das águas pluviais, causando transtornos no local supracitado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para raspagem de guias e sarjetas em toda a extensão da Rua Maestro Frederico Nano (Vila Arens II) - CEP: 13.202-542.

Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2024.

PAULO SERGIO MARTINS
Paulo Sergio - Delegado