



Troca de Tampão de concreto de bueiro de águas pluviais na Rua São José dos Campos, altura do n° 228 (Vila Ruy Barbosa).

Considerando que nesse local o tampão está quebrado, necessita sua troca,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de Tampão de concreto de bueiro de águas pluviais na Rua São José dos Campos, altura do n° 228 (Vila Ruy Barbosa).

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.

**ROBERTO CONDE ANDRADE**  
Pastor Roberto Conde

/hér