



Manutenção do asfalto, ao lado do ginásio, no CECE Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), localizado na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº (Bairro Anhangabaú) - CEP 13.208-120.

Considerando que as raízes das árvores danificaram o asfalto, na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº (Bairro Anhangabaú) - CEP 13.208-120.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do asfalto, ao lado do ginásio, no CECE Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), localizado na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº (Bairro Anhangabaú) - CEP 13.208-120.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2024.

**DOUGLAS MEDEIROS**

cris