



Tapamento de buraco na Avenida São João, próximo ao n.º 736 (Ponte São João).

Considerando que a condição da via dificulta o tráfego de veículos e aumenta o risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Avenida São João, próximo ao n.º 736 (Ponte São João).

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2024.

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS
Val Freitas

/pmf