



Estudos de Redimensionamento da Rede de Água Pluvial na Rua Setembrina Queiroz Telles (Vila Cristo Redentor) CEP 13203-202.

Considerando que a atual rede de água pluvial da Rua Setembrina Queiroz Telles (Vila Cristo Redentor, CEP 13203-202) encontra-se insuficiente para atender à demanda, especialmente em períodos de chuvas intensas, ocasionando alagamentos e transtornos aos moradores;

Considerando que foi realizada uma reunião no bairro em 18/05, às 9h, com representantes do Poder Público e munícipes, onde foi solicitada a revitalização do local mas até o momento os serviços não foram realizados;

Considerando a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana para prevenir danos e promover maior segurança à população,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos de Redimensionamento da Rede de Água Pluvial na Rua Setembrina Queiroz Telles (Vila Cristo Redentor) CEP 13203-202.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2024.

**PAULO SERGIO MARTINS**  
Paulo Sergio - Delegado

/hér