



Manutenção e obras de reparo no leito do Rio Jundiaí.

Considerando que, devido às últimas chuvas, ocorreu forte erosão em aproximadamente 10 metros do leito do Rio Jundiaí, localizado na Av. Antônio Frederico Ozanan, altura do número 3666 (Vila de Vito), CEP 13215-010;

Considerando que a situação já começa a afetar o leito carroçável, causando transtornos aos moradores e usuários da via, além de representar riscos de agravamento da infraestrutura local;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e obras de reparo no leito do Rio Jundiaí.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2024.

PAULO SERGIO MARTINS
Paulo Sergio - Delegado

/hér