



Reparo na tampa da galeria de águas pluviais da Rua União, defronte do nº. 210 (Parque União) CEP 13.206-651.

Considerando que frequentemente as tampas que cobrem as galerias de águas pluviais da Rua União ficam quebradas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na tampa da galeria de águas pluviais da referida artéria, defronte do nº. 210.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2025.

DIKA XIQUE XIQUE