




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 8458

Providências cabíveis para revestimento de poste de metal na Viela Gerson Melo (Jardim São Camilo).



Considerando que na Viela Gerson Melo, em frente ao n.º 12, no Jardim São Camilo, foi instalado um poste de metal sem revestimento;

Considerando que devido à falta de isolamento do poste e por este estar localizado próximo à um portão de ferro, o mesmo emite descargas elétricas, colocando em risco a segurança da população,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências cabíveis para revestimento de poste de metal na Viela Gerson Melo (Jardim São Camilo).

Sala das Sessões, em 15 de julho de 2014.

PAULO MALERBA