




INDICAÇÃO Nº

14939

Repinte de sensor semafórico na esquina das ruas Secundino Veiga e Vigário João José Rodrigues (Centro).



Na esquina das ruas Secundino Veiga e Vigário João José Rodrigues, no Centro, há, no solo, uma faixa azul que é, na verdade, um sensor para acionamento do semáforo. Tal sinalização, no entanto, se encontra completamente apagada, fazendo com que os motoristas não posicionem seus veículos de maneira adequada à abertura do sinal,

Assim,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para repinte de sensor semafórico no local acima referenciado.

Sala das Sessões, 09/12/2008

ROBERTO CONDE ANDRADE