




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

09452

Nivelamento de tampão da caixa de inspeção na Rua Sílvio Romero (Vila Liberdade).



Considerando a existência de um tampão da caixa de inspeção na Rua Sílvio Romero, em Vila Liberdade, que está desnivelado e complicando o trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento do equipamento acima descrito.

Sala das Sessões, 01/02/2011

ANA TONELLI