




INDICAÇÃO N.º 14209

Substituição das tampas das caixas de inspeção de fiação elétrica na calçada da Rua do Rosário, próximo do n.º 496 (Centro).




Constantemente estamos recebendo reclamação dos munícipes e usuários que frequentam o centro da cidade sobre as condições em que se encontram as tampas das caixas de inspeção de fiação localizada sobre a calçada, na Rua do Rosário, próximo do n.º 496, ao lado da loja de calçados Passarela.

Segundo relatos confirmados com inspeção *in loco*, constatamos que a referida tampa está totalmente lisa, com ausência de quadriculados (estrias) antiderrapantes. Tal situação, principalmente em dias de chuvas, tem colaborado para que alguns cidadãos escorreguem.

Considerando que o local é de trânsito intenso de pessoas, especialmente durante a época natalina, e uma simples garoa já é suficiente para tornar a tampa em questão escorregadia, colocando em risco a integridade física das pessoas,

INDICAMOS ao Chefe do Executivo que determine ao órgão responsável que adote medidas urgentes para substituição das tampas das caixas de inspeção de fiação elétrica na calçada da Rua do Rosário, próximo do n.º 496, ao lado da loja Passarela (Centro)..

Sala das Sessões, 20/12/2011


CELSON LUIZ ARANTES