




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 5096/2013

Verificação do Córrego localizado na Rua Padre Roma (Jardim São Camilo).



Considerando que os moradores da Rua Padre Roma, no Jardim São Camilo, reclamam que nos dias de chuvosos, o córrego que passa sob a rua não comporta o volume das águas e alaga a via;

Considerando, ainda, que os moradores relatam que houve invasão das águas em algumas residências próximas ao córrego,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para verificação das condições daquele córrego.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2013.

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS  
'ZÉ DIAS'