




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO N° 5518**

Urgente manutenção na galeria de águas pluviais localizada na Rua Afonso Henrique, altura do nº 105, Vila Graff, que está com a saída contraria em relação ao Rio Jundiaí.



Na Rua Afonso Henrique, altura do nº 105, Vila Graff, o escoamento das águas pluviais está prejudicado devido a saída contrária da galeria em relação ao Rio Jundiaí.

Sendo o sistema de drenagem o principal meio de escoar a água da chuva,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente manutenção na galeria de águas pluviais no local citado.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2014.

CELSO LUIZ ARANTES