


Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 5755**

Manutenção de calçada danificada por caminhão da DAE/SA – Água e Esgoto na Rua PM Aldo Pinheiro, defronte do número 10 (Jardim Florestal).



Considerando que na Rua PM Aldo Pinheiro, defronte de seu n.º 0, no Jardim Florestal, a calçada está danificada;

Considerando que a DAE/SA – Água e Esgoto fez um reparo em um buraco nesse mesmo endereço há dois anos, porém o caminhão danificou toda a calçada, e essa continua necessitando de reparos, conforme fotografia em anexo,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de calçada danificada por caminhão da DAE/SA – Água e Esgoto no endereço acima mencionado.


Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2014.

  
**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**

Google

Endereço 17 Rua Pm. Aldo Pinheiro

O endereço é aproximado



**ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 5755**